深圳利亚德光电有限公司

作业指导书清单

文件编号	LYD-IE-SOP-521	文件名称	LSBC LWBC1X2箱体组装作业指导书		
总人力	/	产品描述	箱体组装	文件版本	A0

作业号	名称	版本	总页数	备注
/	封面	A0	1	
/	作业指导书清单	A0	1	
/	工艺流程图	A0	1	
07-01	加工箱体电源	A0	1	
07-02	HUB板安装接收卡	A0	1	
07-03	贴遮光条	A0	1	
07-04	安装磁铁螺丝（1）	A0	1	
07-05	安装磁铁螺丝（2）	A0	1	
07-06	安装箱体护角	A0	1	
07-07	安装电源	A0	1	
07-08	安装地线	A0	1	
07-09	固定电源线（1）	A0	1	
07-10	固定电源线（2）	A0	1	
07-11	安装HUB板（1）	A0	1	
07-12	安装HUB板（2）	A0	1	
07-13	安装模组	A0	1	
07-14	外观检查	A0	1	
07-15	安规测试	A0	1	
07-16	功能测试	A0	1	