
利亚德 LEYARD RoHS	MG-2A箱体组装作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A0	初次发行	2025/7/14	张正	李伟	徐小辉
		A1	更正电源线安装方式	2025/8/7	张正		
安全作业指导书	作业名称：	A2	调整作业顺序	2025/8/22	何俊龙		
文件编号 LYD-IE-SOP-590	贴接口标签	A3	增加周转要求	2025/10/10	何俊龙		

机种	MG-2A	制程	箱体组装	作业号	07-11	标准工时		作业人数		页码	第 11 页 共 16 页



1.在如图所示位置贴上6PCS不同的标签，**注意标签朝向和位置，** 输入和输出不要贴错，图中已标识清楚。

注意事项

1.注意戴上静电手环；

2.作业时，注意防护，不可刮花箱体；

3.标签和铭牌不可漏贴、贴歪、贴反。

使用物料

物料号	物料名称规格	数量
51623600000R00	MG-2A输入标签T0V0PVC黑无logoL23.8*W6.4*D0.2	1
51623600001R00	MG-2A输出标签T0V0PVC黑无logoL23.8*W6.4*D0.2	1
GBC00100000662	MG-2A箱体HDMI上标贴左T0V0 304不锈钢 W36*H15*D0.5	1
GBC00100000661	MG-2A箱体HDMI上标贴右T0V0 304不锈钢 W61*H15*D0.5	1
GBC00100000663	MG-2A箱体HDMI下标贴右T0V0 304不锈钢 W21*H15*D0.5	1
GBC00100000664	MG-2A箱体HDMI下标贴左T0V0 304不锈钢 W21*H15*D0.5	1

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	静电手环		1
2			
3			
4			
5			

管制项目

手套或指套	否	是否防静电	是