利亚德 LEYARD	TKS单电源箱体组装通用作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A4	研发取消中间2颗六角钢柱	2023/7/4	刘猛	李伟	徐小辉
		A5	固定钢柱增加电批套筒规范	2023/8/7	刘猛		
通用	作业名称：贴遮光棉	A6	新款箱体遮光条物料变更	2024/3/20	何俊龙		
文件编号 LYD-IE-SOP-353		A7	遮光面粘贴位置微调	2024/4/19	何俊龙		

机种	TKS	制程	箱体组装	作业号	07-13	标准工时		作业人数		页码	第 13 页 共 15 页

图1




图3



图2



1.在箱体左侧面中间位置蓝色方框所示位置贴上1条新款遮光条（物料编号：58322541000R00），遮光棉沿着边缘靠后约3mm贴（避免搭屏时遮光棉被挤压超出灯面），不能歪斜，如图2所示；

2.如果用的是旧款遮光条（物料编号：58332541000R00），且遮光条未贴到箱体上则可以将遮光条沿蓝色方框所示位置贴好后裁去多余部分；

3.如果用的是旧款遮光条（物料编号：58332541000R00），且遮光条已经贴到箱体上，则需要将遮光条两端红色方框所示位置切除，如图2所示。

作业步骤

操作内容：

1.在箱体左侧面中间位置蓝色方框所示位置贴上1条新款遮光条（物料编号：58322541000R00），遮光棉沿着边缘贴，不能歪斜，如图2所示；

2.如果用的是旧款遮光条（物料编号：58332541000R00），则需要将遮光条两端红色方框所示位置切除，如图2所示。

注意事项

1. 注意戴上防静电手套或无绳静电手环；
2. 锁不锈钢螺钉时注意不可滑牙或锁不到位等；
3. 作业时，注意防护，不可刮花后盖；
4. 锁螺丝时，电批与箱体螺丝孔成90度角为最佳作业标准；
5. 不可私自调整电批扭力，以免扭力过大/过小造成工件损坏和螺丝锁不到位现象。

使用物料

序号	物料名称规格	数量
1	TKS遮光条T0V0 海棉 黑色 L225XW4XH1 ROHS	1
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

深圳利亚德光电有限公司
受控文件正本
2024年4月23日

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	静电手环		1
2			
3			
4			

管制项目

是否带手套	否	是否防静电	是



