利亚德 LEYARD RoHS	MGII代单/双电源箱体组装作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A3	修改地线接线方式	2025/3/20	何俊龙	李伟	徐小辉
		A4	完善双电源作业内容	2025/4/30	何俊龙		
安全作业指导书	安装模组	A5	修改磁铁安装位置	2025/6/19	何俊龙		
文件编号 LYD-IE-SOP-422		A6	增加平达磁铁特殊要求	2025/9/5	何俊龙		

机种	MGII	制程	箱体组装	作业号	07-09	标准工时		作业人数		页码	第 9 页 共 12 页

图1





图2



1.取2块模组，模组箭头朝向与箱体及HUB板箭头方向一致（如图所示），拼装在箱体上，拼装前注意检查模组灯面是否有撞灯或漏贴标签，定位柱断裂等不良，不良品贴上不良标签放置不良品区待返回上一道工序维修，注意安装模组时不要弄断模组定位柱，有不良及时送修。

深圳利亚德光电有限公司
受控文件**正本**
2025年9月8日

注意事项

1.作业员必须佩戴防静电手环及手套作业；
2.做好现场5S管理，保持作业台面的干净整洁；
3.作业时，轻拿轻放，注意保护产品不受撞击；
4.拿取产品时，不要出现堆叠现象，特别是灯面对灯面/灯面对底壳的堆叠现象；
5.模组安装过程中注意不要将模组定位柱弄断。

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量
012MG018700R00	MG0187-2模组160*180版10 2065 铜T1515	1

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	静电手环		1
2			
3			
4			
5			

管制项目

是否带手套	是	是否防静电	是



