


| 利亚德 LEYARD RoHS | MG-2A箱体组装作业指导书 | 版本 | 修订内容 | 日期 | 制作 | 审核 | 批准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A0 | 初次发行 | 2025/7/14 | 张正 | 李伟 | 徐小辉 |
| | | A1 | 更正电源线安装方式 | 2025/8/7 | 张正 | | |
| 安全作业指导书 | 作业名称： | A2 | 调整作业顺序 | 2025/8/22 | 何俊龙 | | |
| 文件编号 LYD-IE-SOP-590 | 贴遮光条 | A3 | 增加周转要求 | 2025/10/10 | 何俊龙 | | |

| 机种 | MG-2A | 制程 | 箱体组装 | 作业号 | 07-02 | 标准工时 | | 作业人数 | | 页码 | 第 2 页 共 16 页 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|







1.将箱体正面朝上，箭头方向朝上，
**在箱体下边贴1PCS长遮光条，在箱体左边贴1PCS短遮光条。**

**注意事项**

1.注意戴上静电手环；
2.作业时，注意防护，不可刮花箱体；
3.遮光条不可贴歪、漏贴、褶皱。

**使用物料**

| 物料号 | 物料名称规格 | 数量 |
|---|---|---|
| 58359841000R00 | MG遮光条T0V0 PU发泡 黑色 L598*W4*H1 ROHS | 1 |
| 58333541000R00 | MG遮光条T0V0 PU发泡 黑色 L335*W4*H1 ROHS | 1 |
| GJG00300000332 | MG-2A项目DMZ箱体T0V0 600*337.5*27铝合金压铸ROHS | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**使用设备、仪器、治具、工具**

| 序号 | 名称 | 型号/参数设定 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 静电手环 | | 1 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**管制项目**

| 手套或指套 | 否 | 是否防静电 | 是 |
|---|---|---|---|

