
利亚德 LEYARD RoHS	MG-2A箱体组装作业指导书											版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
												A0	初次发行	2025/7/14	张正	李伟	徐小辉
												A1	更正电源线安装方式	2025/8/7	张正		
安全作业指导书		作业名称：	贴后盖标签									A2	调整作业顺序	2025/8/22	何俊龙		
文件编号	LYD-IE-SOP-590											A3	增加周转要求	2025/10/10	何俊龙		
机种	MG-2A	制程	箱体组装	作业号	07-03	标准工时		作业人数		页码		第 3 页 共 16 页					



1.在箱体后盖图中所示位置贴 1张铭牌标签、 1张后盖标签、一张黑色警示标签。

注意事项

1.注意戴上静电手环；

2.作业时，注意防护，不可刮花 箱体；

3.标签不可贴歪、漏贴、褶皱。

使用物料

物料号	物料名称规格	数量
51631150000R00	MG-2A警示标签T0V0PVC黑无logoL31.8*15.8*D0.2	1
51615015000R00	MG-2A后盖标签T0V0 PC黑色英文Logo W150*H15*D0.5	1
GBC00100001020	MG-2A中文铭牌T0V0PVC黑中英文logoL84.8W35.8TXF0093	1

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	静电手环		1
2			
3			
4			
5			

管制项目

手套或指套	否	是否防静电	是

