

利亚德 LEYARD RoHS	MGS箱体组装通用作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A0	初次发行	2022/12/27	何俊龙	李伟	徐小辉
		A1	内容更新	2024/10/11	何俊龙		
安全作业指导书	贴遮光条和装饰条	A2	增加特殊项目要求标签	2025/5/27	何俊龙		
文件编号 LYD-IE-SOP-366							

机种	通用	制程	箱体组装	作业号	07-03	标准工时		作业人数		页码	第 3 页 共 15 页





1.取1个MGS箱体，在背面图1所示位置贴两条装饰条；
2.在电源进线和出线孔位旁边各贴1张警告标签，如图1所示；
3.在箱体灯面的顶部边缘贴1条长遮光条，在箱体灯面的左侧边缘贴1条短遮光条，如图2所示。

注意事项

1.遮光条、装饰条和警告标签注意不可贴歪、起皱、漏贴；
2.做好现场5S管理，保持作业台面的干净整洁；
3.作业时，轻拿轻放，注意保护产品不受撞击；
4.拿取产品时，不要出现堆叠现象。

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量
47064036018R00	MGS箱体T0V1 640*360*61 ADC12 压铸logoU ROHS	1
35070303000R00	MGS装饰条70.3*3.3*0.3 PC阻燃 丝印背胶 ROHS	2
51625150100R00	警告标签T0V0 PVC黄色 英文无LOGO L25*W15*H0.1	2
58335841000R00	MGS遮光条T0V0 硅胶发泡 灰 L358*W4*H1 ROHS	1
58363841000R00	MGS遮光条T0V0 硅胶发泡 灰 L638*W4*H1 ROHS	1

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	静电手环		1
2			
3			
4			
5			

管制项目

是否带手套	否	是否防静电	是