MG-2A箱体组装作业指导书

利亚德 LEYARD RoHS	MG-2A箱体组装作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A0	初次发行	2025/7/14	张正	李伟	徐小辉
		A1	更正电源线安装方式	2025/8/7	张正		
安全作业指导书	作业名称：安装模组	A2	调整作业顺序	2025/8/22	何俊龙		
文件编号 LYD-IE-SOP-590		A3	增加周转要求	2025/10/10	何俊龙		

机种	MG-2A	制程	箱体组装	作业号	07-13	标准工时		作业人数		页码	第 13 页 共 16 页







1.取1PCS右模组和左模组，模组箭头与箱体箭头一致，将模组安装到箱体上，注意模组拼接的平整性。

注意事项

1.作业员必须佩戴防静电手环及手套作业；
2.做好现场5S管理，保持作业台面的干净整洁；
3.作业时，轻拿轻放，注意保护产品不受撞击；
4.拿取产品时，不要出现堆叠现象，特别是灯面对灯面/灯面对底壳的堆叠现象；

使用物料

物料号	物料名称规格	数量
GMZ01600000008	MG0093-2A右模组320*360版20 1069 利晶四合一C	1
GMZ01600000009	MG0093-2A左模组320*360版20 1069 利晶四合一C	1

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	静电手环		1
2			
3			
4			
5			

管制项目

手套或指套	是	是否防静电	是



